

INSTALACJI RADAROWEGO WISWIETLACZA PRĘDKOŚCI
PRZY ULICY KSIĘCIA POLKA, POWRZEJ
BUDYNKU OZNACZONYM NUMEREM 27.

105
05-09-2023

OPIS SYTUACJI:

NAWIERZCHNIA DROGI ULICY KSIĘCIA POLKA BYŁA REMONTOWANA
W ROKU . WIESTEJ NIKT NIE WYPROFILOWAŁ
ZAKRĘTU PRZY BUDYNKU Z NR 27 BY PRZEJŚCIE
CHODNIKIEM OD STRONY BUDYNKU BYŁO BEZPIECZNE DLA
UZYTEKOWNIKÓW. CHODNIK W NIEKTÓRYCH ODCINKACH
MA MNIEJ NIŻ 0,6 METRA, CO MOŻE (W PRZYPADKU
MOSIĄCICH ZAKUPY) SPowodować WTRĄCENIE Z RĄK
ZAKUPÓW LUB INNYCH PRZEDMIOTÓW. JEST TO JEDNĄ
Z OPCJI, NAJMNIEJ PRASTYCZNA Z MOŻLIWOŚCI
PONIEWAŻ ISTNIBYŁO DUŻE PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE
MOŻE DOYŚĆ DO WYPADKU, GDYŻ NA KRAWĘŻNIKU
ODDZIELAJĄCEGO JEZDNIĘ OD TROTUARU ZNAJDUJĄ
SIĘ ŚLADY OSUMIENIA, ~~CO MOŻE~~ NIE TRUDNO
SOPRE WYOBRAZIĆ SYTUACJĘ PIESZEGO ZNAJDUJĄCEGO
SIĘ NA CHODNIKU W TYM SAMYM MOMENCIE CO
PRZEJEZDZAJĄCE AUTO, JEDYNYM WYTUMACZENIEM, ŻE
DO TEJ PORY NIC SIĘ NIE WYDARZIŁO TO, ŻE
WIEKZOŚĆ OSÓB ~~ZNAJDUJĄCECH~~ ZNAJĄC ZAGROŻENIE
KORZYSTA Z CHODNIKA Z DRUGIEJ STRONY ULICY
DODAM JEDYNIEM, ŻE KOREKTA ZAKRĘTU JEST
(LUB BYŁA MOŻLIWA) ZE WZGLĘDU NA ISTNIEJĄCY
NIEUŻYWANY GRUNT OD STRONY RZEKI JEDYNAK NIKT
NIE POCHYLIŁ SIĘ NAD TYM TEMATEM PODCZAS REMONTU
NAWIERZCHNI

INTERPELACJA KOREKTY ZAŁĘTU BYŁA ZŁOŻONA PRZEZ MOJĄ OSOBĘ NA SESJI - - - - DATA - - -

INSTALACJA RADARU PRĘDKOŚCIOWEGO POZWOLI NA ZWIĘKSZENIE BEZPIECZYSTWA MIESZKAŃCÓW ORAZ UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK ROD (ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYM REJONIE).

KOSZT RADAROWEGO WYŚWIETLACZA PRĘDKOŚCI OSCYLUJE W GRANICACH @ 10.500 zł. i 70 POWAŻ 20.000 zł W ZALEŻNOŚCI OD FUNKCJI I OSPRZĘTU.

PRZYKŁADOWY WYŚWIETLACZ Z ZASILANIEM SOLARNYM Z ELEMENTAMI MOCOWANIA, STUPEM ZE STATYSTYKAMI, ORAZ OPRAGRAMOWANIEM TO KOSZT BĘDĄCY

14040 zł netto (17.269,20 zł brutto)

UZASADNIENIE:

RADAR POKIMUJĄCY PRĘDKOŚĆ ^{NA CZERWONO} AUTA, PRZY PRZEKROCZENIU PRĘDKOŚCI ORAZ KWOTĘ MANDATU) CZĘŚCIĄ (O NAWET PRAWIE ZAWSZE) REAKCJĘ UŻYCIA HAMULCA, A TYM SAMYM DO ZMNIJSZENIA PRĘDKOŚCI CZLI ZWIĘKSZENIA BEZPIECZYSTWA.

Stowis

